

Wskazówki montażowe

Nr.: 442104.01

dla adaptera silnika ze wsuwanym osiowym sprzęgłem wału bez luzu do silników z wałem bez rowka pod wpust

PL



Strona 1 z 2

Kieselbronner Straße 12 • 75177 Pforzheim

Postfach 910103 • 75091 Pforzheim

Phone +49 (0) 7231 582-0 • Fax +49 (0) 7231 582-1000

eMail: mail@stoeber.de • Internet: http://www.stoeber.de

1. Uwagi ogólne

Adapter silnika z osiowym, wsuwanym sprzęgłem wału bez luzu umożliwia wbudowanie serwisów do przekładni MGS i przekładni planetarnych firmy STÖBER. Silniki mają gładki wał bez wpustu, przy czym dla czopu końcowego wału i kołnierza mocowania wystarczy normalna jakość ruchu obrotowego, bez bicia wzdłużnego i współosiowości zgodnie z DIN 42995-N.

Średnica centrowania musi posiadać tolerancję ISO j6, czop wału – tolerancję ISO k6.

Rysunek 1 pokazuje sprzęgło trzyczęściowe z piastą pierścienia po stronie silnika, wieńcem zębataym z tworzywa sztucznego i piastą sprzęgła po stronie przekładni.

Ważne! Odsadzenie wału i powierzchnia kołnierza muszą znajdować się w jednej płaszczyźnie. **Dopuszczalne przesunięcie ± 0,4 mm (rys. 2).** Wienieczek zębata z tworzywa sztucznego nie może być naprężony osiowo!

W obszarze kołnierza silnika nie mogą znajdować żadne części, jak śruby itp. ponad powierzchnią kołnierza.

Przy przestrzeganiu podanych wskazówek montażowych sprzęgło wału pracuje bez luzu na skutek wymuszonego połączenia piasty pierścienia i wału silnika, jak również elastycznego naprężenia wieńca zębatego w klawach sprzęgła. Konserwacja sprzęgła nie jest wymagana.

Uwaga! Z powodu elastomerowego wieńca zębatego temperatura pracy zamontowanego silnika na kołnierzu i wale może wynosić max. 100°C. Jeżeli oczekuje się wyższych temperatur, należy wcześniej skontaktować się z zakładem.

2. Montaż

- Zdejmij opakowanie papierowe z obudowy adaptera.
- **Sprawdzić:** Boki zębów wieńca zębatego z tworzywa muszą być pokryte smarem stałym.
- Usunąć smar z wału silnika i otworu piasty sprzęgła po stronie silnika.
- Piastę sprzęgła wsunąć na wał silnika aż do odsadzenia wału, w razie położenia niekorzystnego dla pasowania podgrzać piastę sprzęgła do około 70°C; **sprawdzić położenie osiowe!**

Wykonanie pierścienia zaciskowego:

- Śruby mocujące piasty sprzęgła dokręcić stopniowo na krzyż kluczem dynamometrycznym momentem dokręcenia podanym w tabeli 1.

(Jeśli piasta sprzęgła jest podgrzana, dopiero po ochłodzeniu do temperatury otoczenia.)

Wykonanie pierścienia zaciskowego:

Śruby piasty sprzęgła dokręcić według tabeli 3.

- Silnik przykręcić do obudowy adapterowej, śruby mocujące dokręcić

momentem według tabeli 2.

Uwaga! Podczas osadzania silnika na obudowie adaptera zwrócić uwagę na to, aby kły piasty po stronie silnika zostały umieszczone pomiędzy skośnymi zębami wieńca zębatego z tworzywa sztucznego.

3. Demontaż

- Upewnić się, czy silnik znajduje się w stanie bezprądowym!


- Odkręcić i wyjąć silnik.

Uwaga podczas operacji podnoszenia!


Przekładnia nie jest samo hamującą. W celu uniknięcia upadku na skutek obciążenia należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy (np. VBG 8)!

- Śruby piasty sprzęgła poluzować o kilka zwrotnów.

- Wykręcić śruby znajdujące się obok gwintów do zwalniania, wkręcić je w ten gwinty i stopniowo dokręcając śruby na krzyż zwolnić pierścień zaciskowy ze stożkowej piasty sprzęgła.



Rys. 1:




Rys. 2: Wykonanie pierścienia mocowania

Tabela 1: Śruby mocujące	Moment dokręcenia piasty sprzęgła [Nm]
M4	3
M5	5,9
M6	10

Tabela 2: Mocowanie silnika-	Moment dokręcenia śrub[Nm]
M8	25
M10	49
M12	85

Tabela 3: Śruby zaciskowe piasty sprzęgła	Moment dokręcenia [Nm]
M6	10
M8	25



Rys. 3: Wykonanie pierścienia zaciskowego

Pokyny pro montáž

pro motorový adaptér s axiální nástrčnou spojkou hřidele bez vůle
pro motory s hřidelí bez drážky zalícovaného pera

(CZ)

Nr.: 442104.01

Strana 2 z 2



STÖBER ANTRIEBSTECHNIK

Kieselbronner Straße 12 • 75177 Pforzheim

Postfach 910103 • 75091 Pforzheim

Phone +49 (0) 7231 582-0 • Fax +49 (0) 7231 582-1000

eMail: mail@stoeber.de • Internet: http://www.stoeber.de

1. Všeobecné pokyny

Motorové adaptéry s axiální nástrčnou spojkou hřidele bez vůle umožňují připojení servomotorů na převodovky STÖBER-MGS a na planetové převodovky. Montované motory mají hladkou hřidel bez zalícovaného pera; pro konec hřidele a upevněvací přírubu postačuje normální jakost házivosti, rovnoběžnosti a soustřednosti podle DIN 42955-N.

Střední průměr musí mít toleranci ISO j6,
konec hřidele toleranci ISO k6.

Obr. 1 ukazuje třídielnou spojku s hlavou upínacího kroužku na straně motoru, plastovým ozubeným věncem a hlavou spojky na straně převodovky.

Důležité! Osazení hřidele a plocha příruby motoru musí být v jedné rovině. **Povolené přesazení $\pm 0,4$ mm (obr. 2).** Plastový ozubený věnec nesmí být axiálně namáhan!

V oblasti příruby motoru nesmí nad plochu příruby vyčnívat žádné části jako šrouby apod.

Při respektování pokynů pro montáž pracuje spojka hřidele bez vůle v důsledku pevného spojení hlavy s upínacím kroužkem a hřidelemotoru i elastického předpětí plastového ozubeného věnce ve spojkových čelistech.

Údržba spojky není potřebná.

Pozor! Kvůli ozubenému věnci spojky z elastomeru nesmí být provozní teplota připojeného motoru na jeho přírubě a hřideli vyšší než max. 100 °C. Pokud se předpokládají vyšší teploty, je nutné se předem dohodnout s výrobním závodem.

2. Montáž

- Z tělesa adaptéra stáhněte papírový kryt.

- **Zkontrolujte:** Čela zubů plastového ozubeného věnce musí být promazány tukem.

- Hřidel motoru i otvor v hlavě spojky na straně motoru zbavte tuku.

- Hlavu spojky nasadte na hřidel motoru až na osazení hřidele, při nevhodném pasování případně hlavu spojky předem nahřejte na cca 70 °C; **zkontrolujte axiální pozici!**

Provedení s upínacím kroužkem:

- Upínací šrouby na hlavě spojky postupně utahujte do kříže pomocí momentového klíče na utahovací moment podle tabulky 1.

(Při ohřáté hlavě spojky teprve po vychladnutí na pokojovou teplotu.)

Provedení se svěracím kroužkem:

Svěrací šrouby na hlavě spojky utáhněte podle tabulky 3.

- Přišroubujte motor na těleso adaptéra, upevněvací šrouby dotáhněte momentem podle tabulky 2.

Pozor! Při nasazování motoru na těleso adaptéra dbejte na to, aby čelisti hlavy spojky na straně motoru zapadly mezi zuby plastového ozubeného věnce.

3. Demontáž


- **Zajistěte, aby byl motor bez proudu!**

- Odšroubujte a sundejte motor.


Pozor při postupu zvedání! Převodovka není samosvorná. Propředcházení pádu břemene je bezpodmínečně nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy (např. VBG 8)!

- Upínací šrouby hlavy spojky uvolněte o několik závitů.

- Demontujte šrouby vedle stahovacích závitů, zašroubujte je do stahovacích závitů a postupným utahováním do kříže upínací kroužek stáhněte z kónické hlavy spojky.



Obr. 1:



Obr. 2: Provedení s upínacím kroužkem

Tabulka 1:


Upínací šrouby hlavy spojky	Utažovací moment [Nm]
M4	3
M5	5,9
M6	10

Tabulka 2:

Motor - upevněvací šrouby	Utažovací moment [Nm]
M8	25
M10	49
M12	85

Tabulka 3:

Svěrací šrouby hlavy spojky	Utažovací moment [Nm]
M6	10
M8	25



Obr. 3: Provedení se svěracím kroužkem